

**CRISTEMA**  
HANDS OF SOUL

[www.cristema.com](http://www.cristema.com)

## Recomendaciones de uso de cubertería (ES)

Los cubiertos Cristema son producidos con materias primas de alta calidad, y con ciertos cuidados, pueden preservar su estado original durante años.

### Lavado Manual

Después de cada utilización, limpiar los restos de alimentos, para así evitar el contacto prolongado de estos con los cubiertos.

En el lavado manual, utilizar agua caliente, detergente neutro y esponja suave.

Evite el uso de accesorios de limpieza abrasivos como estropajo/esponja de alambre que tienden a crear marcas irreversibles en las piezas.

Después del proceso de lavado, seque inmediatamente los cubiertos con un paño suave.

### Lavavajillas

La cubertería Cristema es apta para lavavajillas.

Se recomienda enjuagar los cubiertos con agua antes de ponerlos en la máquina. Le recomendamos que utilice productos de lavado de calidad certificada.

Al colocar en el lavavajillas, evite el contacto entre las piezas durante el proceso de lavado.

Separar los cuchillos del resto de cubiertos, colocándolos con el mango para abajo.

Evite colocar piezas hechas de otros metales en el mismo lavado que los cubiertos de acero inoxidable.

Una vez finalizado el ciclo de lavado, evite el contacto prolongado de los cubiertos con el vapor. Seque cada pieza con un paño seco y suave.

### Nota Importante

Tener especial cuidado con el filo de los cuchillos, ya que, debido a su poder de corte, son más sensibles a la oxidación, por lo que tienen que ser secados inmediatamente después de su lavado.

### Cómo guardar la cubertería

Los cubiertos se deben guardar en lugares donde no haya humedad.

Para evitar arañazos, los cubiertos con acabado pulido o Matte no deben entrar en contacto.

## Manchas y Ausencia de Brillo

Para recuperar su brillo original y eliminar las manchas resultantes del lavado y uso, coloque las piezas en agua caliente con una cucharada de ácido cítrico (1 cucharada por litro de agua) durante aproximadamente veinte minutos.

## Garantía

La empresa Cutelarias Cristema asume toda la responsabilidad cuando se encuentren defectos de fabricación o de la materia prima, reemplazándolos, siempre que los cubiertos hayan sido utilizados en condiciones normales y de acuerdo con las recomendaciones indicadas.

### Acabado PVD – Champán, Oro, Cobre, Bronce, Azul, Antracita, Negro

La tecnología de revestimiento decorativo por PVD (Physical Vapor Deposition) consiste en un fino revestimiento cerámico, de espesor controlado entre 0,5 y 1,5  $\mu\text{m}$ , de alta adherencia, depositado por plasma altamente ionizado, en una cámara de alto vacío.

Este acabado mantiene el aspecto brillante, matte y vintage de la cubertería.

### Acabado Pintura, Degradé, Cerámica, Spider, Glitter y Textura

Todas las tintas utilizadas durante estos procesos son recicladas, probadas y aprobadas para alimentos y contacto humano.

- Se debe tener cuidado al manejar las piezas. La ocurrencia de caídas puede causar marcas y pérdida de pintura.

- La temperatura de lavado en lavavajillas no debe superar los 60°C. El detergente utilizado durante el lavado debe contener como máximo un 10% de fosfatos en su composición.

Cristema desaconseja el uso de estos acabados en el canal HORECA.

Cristema no garantiza la reposición de piezas con los acabados antes mencionados salvo que existan defectos derivados de la producción o de la materia prima.